

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Slurink B.V. te Merwedestraat 48, Dordrecht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 5 juni 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Slurink B.V. (verder te noemen Slurink). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 5 juni 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Slurink?

Het betreft een inrichting voor het in werking hebben van een bunkerstation voor het leveren van scheepsbrandstoffen aan de beroepsvaart, alsmede overige activiteiten die gerelateerd zijn aan een bunkerstation.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Slurink de volgende onderdelen:

- Controle op de actuele aanwezige hoeveelheden
- Controle op overschrijding van de Brzo-drempelwaarden

Resultaten

Er is vastgesteld dat Slurink niet boven de drempelwaarden van het Brzo komt. Hiermee voldoet Slurink aan de milieuvergunning en is niet Brzo-plichtig.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving.