

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Shell Europoort te Rijndwarsweg 21, Europoort Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 10, 11 en 17 oktober 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Shell Europoort (verder te noemen Shell Europoort). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 24 november 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Shell Europoort?

Shell Europoort is een tankterminal voor de opslag van aardolie producten. Aan- en afvoer van deze olie vindt plaats via (zee)schepen en pijpleidingen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Shell Europoort de volgende onderdelen:

- De orde en netheid op het terrein (house keeping).
- De voorbereiding op de rampenbestrijding.
- De uitvoering van inspectie en onderhoud aan de noodvoorzieningen.
- De uitvoering en vastlegging van wijzigingen.
- Veilig werken tijdens onderhoud.
- De opstelling van scenario's met zware ongevallen en de uitvoering van de maatregelen om deze te voorkomen.

Resultaten

Wat was op orde?

- -De orde en netheid op het terrein (house keeping)
- De voorzieningen om de overheid bij een eventuele ramp te ondersteunen.
- De noodstroomvoorziening en het vernieuwde blussysteem.
- De beoordeling en uitvoering van wijzigingen aan de installatie.
- De beoordeling van scenario's met zware ongevallen en de genomen maatregelen.
- Veilig werken tijdens onderhoud

Wat waren de verbeterpunten?

- -De vastlegging van tijdelijke wijzigingen en de beheersing van de afgesproken maatregelen.
- Het identificeren van kritische reparaties aan blusmiddelen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.