

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Broekman Logistics Europoort B.V. te Merwedeweg 4, Europoort Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 13 en 14 november 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Broekman Logistics Europoort B.V. (verder te noemen BLE). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 21 november 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is BLE?

Het betreft een bedrijf dat op- en overslag van gevaarlijke en niet gevaarlijke stoffen uitvoert.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij BLE de volgende onderdelen:

- De terugkoppeling actie van de Brzo-inspectie uit 2016;
- Herinspectie element ii, de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen;
- VBS iii: De controle op de exploitatie;
- Inspectie en onderhoud van de blusinstallaties;
- Ageing algemeen;
- Ageing blusleidingen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Het terrein zag er netjes en ordelijk uit;
- Acties uit de Brzo-inspectie van 2016 zijn opgeheven of in gang gezet;
- Inspectie en onderhoud van de blusinstallaties;
- Ageing.

Wat waren de verbeterpunten?

- De I/O-matrix dient compleet gemaakt te worden;
- Het advies van de pompleverancier over het vervangen van de accu's van de bluswaterpompen dient opgevolgd te worden;
- Bepaalde meetwaarden in de inspectierapporten dienen verklaard te worden;
- Monitoren van het aanspringen van de jockeypomp;

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een

zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- Broekman Logistiek heeft geen VBS iii opgesteld. Een aantal onderliggende procedures zijn wel aanwezig. De hoofdbeschrijving van dit element ontbreekt.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.