

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Zeeland Refinery N.V. gevestigd op Luxemburgweg 1 in Nieuwdorp

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 11 en 12 januari 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Zeeland Refinery N.V. (verder te noemen ZR). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 18 januari 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is ZR?

ZR maakt van ruwe aardolie brandstoffen. In een raffinageproces worden uit de crude, (ruwe aardolie) de volgende brandstoffen gemaakt: LPG, Benzine, Kerosine, Dieselolie, Stookolie (voor de scheepvaart) en diverse grondstoffen voor de productie van kunststoffen. Vanwege het gebruik en de aanwezigheid van veel chemische producten valt ZR onder het Besluit risico's gevaarlijke ongevallen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij ZR de volgende onderdelen:

- Zeesteiger Borsele en fakkelininstallaties;
- De risico-identificatie en scenario's van de fakkelininstallaties;
- Onderhoud van de beheersmaatregelen van de fakkelininstallaties en laden en lossen zeeschepen;
- De inzet van de bedrijfsbrandweer en de stoffenlijst voor de hulpdiensten;
- Aanpak veroudering bedrijfsinstallaties;
- Opvolging vorige inspectie.

Resultaten

Wat was op orde?

- De risico-identificatie van de fakkelininstallaties;
- Het onderhoud van de beheersmaatregelen van de fakkelininstallaties;
- De opvolging van de bevindingen uit het Plan van Aanpak van de vorige Brzo-inspectie van 2016;
- De lifetests van de brandblusvoorzieningen op de zeesteiger Borsele;
- De testfrequentie van de brandwaterpomp op de zeesteiger Borsele.

Wat waren de verbeterpunten?

- De Veiligheid- en Gezondheid signaleringen op leidingen;
- De relevantie van sommige beheersmaatregelen bij de fakkelinstallaties;
- De onderbouwing van bovengenoemde beheersmaatregelen in veiligheidstudies;
- De bediening van een blusmiddel, gelegen in de warmtecontour op de zeesteiger Borsele

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.