

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Transterminal Dordrecht B.V. te Kreekweg 11, Dordrecht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 2 november 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Transterminal Dordrecht B.V. (verder te noemen TTD). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 2 november 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is TTD?*

TTD is een op- en overslagbedrijf waar voornamelijk kunstmest wordt, op- en overgeslagen. Ook vinden verpakkingshandelingen plaats.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij TTD de volgende onderdelen:

- Opvolging van verbeterpunten uit de periodieke Brzo inspectie 2016
- Veroudering van de installaties
- De controle op de exploitatie
- De installatiescenario's

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Opvolging van verbeterpunten uit de periodieke Brzo inspectie 2016;
- Inzicht veroudering blusinstallaties;
- Orde en netheid.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Inventarisatie verouderingsoorzaak van installaties anders dan door corrosie;
- Methode ontwikkelen om trends in veroudering van de installaties te signaleren;
- Voorkomen van beschadiging van installatiedelen en gebouwen door aanrijding;
- Onderzoeken of er voldoende getrainde personen aanwezig zijn om de beschikbare brandbestrijdingsmiddelen op effectieve en veilige wijze in te zetten.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.