

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Transterminal Dordrecht B.V. te Kreekweg 11, Dordrecht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 2 oktober 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Transterminal Dordrecht B.V. (verder te noemen TTD). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 2 oktober 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is TTD?*

TTD is een bedrijf waar voornamelijk kunstmest wordt op- en overgeslagen. Ook vinden er verpakkingshandelingen plaats.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij TTD de volgende onderdelen:

- Opvolging verbeterpunten uit de periodieke Brzo-inspectie van 2017;
- Visuele inspectie op het terrein van TTD
- Communicatie over veiligheid
- Veiligheidscultuur.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Opvolging verbeterpunten uit de periodieke Brzo-inspectie van 2017
- De visuele inspectie op het terrein van TTD;
- TTD heeft een goede uitvoerende veiligheidscultuur.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- TTD is nu in de fase gekomen waarin moet worden gemeten of het veiligheidsbewustzijn ook daadwerkelijk is toegenomen na de nulmeting.
- TTD heeft ook de einddoelstelling(en) voor de veiligheidscultuur nog niet concreet gemaakt.
- De directeur moet overwegen om vaker veiligheidsrondes lopen op de werkvloer.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.