

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij VLS-Group Pernis BV

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op een publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 4 en 11 november 2014 controleerde een inspectieteam het bedrijf VLS-Group Pernis BV te Vondelingenplaat Rt. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 25 november 2014 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is VLS-Group Pernis BV?

VLS-Group Pernis BV is een bedrijf waar vloeistoffen worden afgevuld en waar op- en overslag van stoffen hoofdzakelijk plaatsvindt in emballage.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij het bedrijf onder meer de volgende onderwerpen:

- de organisatiestructuur
- de Milieu RisicoAnalyse (MRA)
- de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
- het onderzoek van het bedrijf bij incidenten
- de opleidingen en trainingen
- de beoordeling van de veiligheidsprestaties

Resultaten

Wat is op orde?

- De organisatiematrix en de bijbehorende opleidingsstructuur geven een goed overzicht van de eisen die aan het personeel gesteld worden.
- De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende medewerkers zijn vastgelegd in een overzicht per functie.
- Het opleidings- en trainingsprogramma is duidelijk omschreven.
- De procedure voor wijzigingen in de installatie of organisatie wordt goed toegepast.
- De procedure voor het onderzoek naar incidenten wordt goed toegepast.

Verbeterpunten (geen overtreding)

- De MRA moet nog worden aangepast aan de nieuwe situatie. Dit wordt meegenomen in de nieuwe vergunningaanvraag.
- Wanneer er een procedure wordt gevolgd om alle consequenties van een wijziging te beoordelen, dan is het beter om niet te volstaan met een simpel "nee" als er niet wordt voldaan aan de vraag. In zo'n geval is het duidelijker als er omschreven wordt waarom er "nee" wordt vermeld en welke vervolgacties er nodig zijn.

Eindoordeel

Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren veel verbeterd aan het veiligheidsbeheerssysteem, er is een stijgende lijn zichtbaar. Ten tijde van de inspectie was het bedrijf in een vergevorderd stadium van de voorbereidingen om een aantal loodsen op het terrein te gaan slopen. Ook werd eind december 2014 de opslagplaats voor tankcontainers met gevaarlijke stoffen buiten gebruik gesteld. Het bedrijf heeft deze wijzigingen op de juiste manier in gang gezet met de bijbehorende risicoafwegingen.

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.