

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vopak Terminal Laurens haven B.V. te Montrealweg 25, Botlek Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 9 maart 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Vopak Terminal Laurens haven B.V. (verder te noemen Vopak Laurens haven). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 29 maart 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Vopak Laurens haven?

Op en overslag van K3 brandstoffen

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Vopak Laurens haven de volgende onderdelen:

- Thema-inspectie Uitvoerbaarheid Rampenbestrijding
- Systematische identificatie van noodsituaties
- Noodplan en Noodorganisatie
- Rampenbestrijding
- De controle op de exploitatie
- De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen

Resultaten

Wat was op orde?

- Vopak heeft voldoende maatregelen genomen ter voorbereiding op de uitvoering van de rampbestrijding binnen de inrichting.
- Vopak beschikt over goed gedocumenteerde en geschikte procedure voor de identificatie van noodsituaties.
- Vopak oefent geregeld delen van het Noodplan.
- Vopak Laurens haven beschikt over goed gedocumenteerde en geschikte procedures en werkinstructies voor het laden en lossen op de Tronox steiger.
- Het onderhoud van de Tronox steiger en bijbehorende apparatuur is goed gedocumenteerd en geschikt en wordt regelmatig getest.

Wat waren de verbeterpunten?

- Vopak dient de geselecteerde rampscenario's in het veiligheidsrapport beter te beschrijven en te motiveren.
- Vopak dient de oefeningen van noodsituaties meer op een systematische wijze uit te voeren.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs geen overtreding geconstateerd. Er is wel een aantal verbeterpunten geconstateerd. Het inspectieteam verwacht van het bedrijf dat het die uitvoert.