

## **Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Rosier Nederland B.V. op Westkade 38A in Sas Van Gent**

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

### Algemene informatie

#### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

#### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

#### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

### Inleiding

Op 13 en 14 april 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Rosier Nederland B.V. (verder te noemen Rosier). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 april 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

#### *Wat voor een bedrijf is Rosier?*

Rosier is een bedrijf dat kunstmest produceert.

#### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Rosier de volgende onderdelen:

- De betrouwbaarheid en integriteit van installaties, de veiligheid- en gezondheidssignaleringen (V&G) op tanks en leidingwerk en de apparatuur en veiligheden van diverse installaties en opslagtanks;
- Controle op de exploitatie m.b.t. veilig werkvergunningen en het onderhoudsmanagementsysteem;
- Het omgaan met organisatorische en technische wijzigingen;
- De planning voor noodsituaties;
- Controle en analyse: Het uitvoeren van interne audits en de directiebeoordeling;
- Het opvolgen van acties die voortvloeien uit interne audits, en de vorige BRZO-inspectie.

### Resultaten

#### *Wat was op orde?*

- Het oefenen van noodsituaties door de First Responders;
- Het transformatie proces naar continue verbeteringen waarin Rosier zich momenteel bevindt na de overname door Borealis;
- Het vervangen van grote delen van fabrieken (Granulatie 3) en installatieonderdelen (transportband scheepsverlading);
- Het uitbreiden van personeelsleden op sleutelfuncties.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Het volledig en actueel maken van de lijst met veiligheid kritische apparatuur in het onderhoudsmanagementsysteem;
- Het toekennen van de juiste onderhoudsfrequentie aan (veiligheid) kritische apparatuur en installatie onderdelen;
- Het onderhouden en borgen van de integriteit van constructies en installatie onderdelen;
- De verwijzingen van extra persoonlijke beschermingsmiddelen en bijlagen op veilig werkvergunningen verduidelijken en inzichtelijk maken;
- Het aanbrengen van de juiste veiligheid- en gezondheidssignalering op installatieonderdelen zoals tanks en leidingwerk;
- Het aantoonbaar afhandelen en binnen acceptabele tijd opvolgend van openstaande acties;
- Het aantoonbaar opnemen en registreren van de behandeling van de VBS elementen tijdens de interne audits.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 Brzo-overtredingen in categorie 2:

1. Het niet volledig en actueel hebben van de lijst met veiligheid kritische apparatuur in het onderhoudsmanagementsysteem en het onvoldoende toekennen van de juiste onderhoudsfrequentie aan (veiligheid) kritische apparatuur en installatie onderdelen.
2. Het niet voldoende aantoonbaar afhandelen en binnen acceptabele tijd opvolgen van openstaande acties.

Het inspectieteam constateerde naast de Brzo-overtredingen 2 overtredingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit:

1. Het onvoldoende onderhouden en borgen van de integriteit van constructies en installatieonderdelen;
2. Het ontbreken van de juiste Veiligheid- en gezondheidssignaleringen op installatieonderdelen.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

### *Handhaving*

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.