

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Rosier Nederland B.V. te Westkade 38 A, Sas Van Gent

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 2 oktober 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Rosier Nederland B.V. (verder te Rosier). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 2 oktober 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Rosier?

Rosier is een bedrijf dat kunstmest produceert.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Rosier de volgende onderdelen:

- Plantinspectie Granulatie 2, opslag NH₃ en meststoffenopslag;
- Maatregelgerichte benadering (de controle op de exploitatie en het toezicht op de prestaties)

Resultaten

Wat was op orde?

Tijdens de plantinspectie zijn steekproefsgewijs de volgende zaken gecontroleerd en in orde bevonden:

- Procedure SOP-4010 Appendix A (checklist NH₃ lossing)
- Aanwezigheid van aarding, wegrijd beveiliging en noodstop van de verlading van Ammoniumnitraat
- Aanwezigheid van V&G signalering

Wat waren de verbeterpunten?

- de nieuwe ammoniakdetectoren dienen te worden opgenomen in het onderhoudssysteem.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 4 overtredingen in categorie 3:

- De effectiviteit van interne controleronden is onvoldoende en er niet gewerkt wordt conform de eigen beleidsverklaring;
- Niet voldoen aan de procedure overbruggingen;

- Niet voldoen aan de omgevingsvergunning milieu (2 maal)

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.