

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Rosier Nederland B.V. te Westkade 38 A, Sas Van Gent

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 3 en 4 april 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Rosier Nederland B.V. (verder te noemen Rosier). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 10 april 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Rosier?*

Rosier is een bedrijf dat enkelvoudige en samengestelde kunstmeststoffen produceert en verlaadt.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Rosier de volgende onderdelen:

- Opleidingen en trainingen
- Scenario's en maatregelen
- Identificatie van de wijzigingen
- Interne audits en managementreview
- Veroudering van apparatuur en installaties

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Opvolging acties uit audits inspecties
- Beschrijving functies
- Inwerken nieuwe vaste en tijdelijke medewerkers
- Inzicht en opvolging in verouderingsaspecten van de apparatuur
- De procedure voor doorvoeren van wijzigingen
- Interne audit procedure
- Toezicht op gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen door chauffeurs

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Opleiding nieuwe medewerkers in opleidingsoverzicht opnemen
- Beschrijving van effecten in scenario's verbeteren
- Inspectielijst (druk)apparaten actualiseren
- Uitwerking en registratie van overdracht wijzigingen naar productie.
- Interne auditplanning opvolgen
- Veiligheidssignalering actueel en leesbaar

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

- Flensbescherming van de zwavelzuurleiding is niet overal aanwezig

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 3:

- Tijdig herhalen van voorgeschreven opleidingen en trainingen
- In een scenario zijn niet alle maatregelen geborgd
- Managementreview niet compleet op het veiligheidsbeheerssysteem.

### *Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

### *Handhaving*

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.