

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Rosier Nederland B.V. te Westkade 38 A, Sas Van Gent

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 4 en 5 april 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Rosier Nederland B.V. (verder te noemen Rosier). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 april 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Rosier?

Rosier is een bedrijf dat kunstmest produceert.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Rosier de volgende onderdelen:

- Het toezicht op de prestaties met betrekking tot het melden, onderzoeken en afhandelen van incidenten;
- Het opvolgen van acties naar aanleiding van de Brzo-inspectie van 2017;
- De controle op de exploitatie met betrekking tot het dragen en onderhouden van persoonlijke beschermingsmiddelen en explosieveiligheid;
- De identificatie van locaties met betrekking tot explosieveiligheid en het vastleggen hiervan in een explosieveiligheidsdocument;
- Methodiek voor het opstellen van scenario's in relatie tot veiligheidsstudies;
- Blootstelling van personeel aan fijn stof.

Resultaten

Wat was op orde?

- Methodiek uitvoeren veiligheidsstudies;
- Methodiek melden, onderzoeken en afhandelen van incidenten.

Wat waren de verbeterpunten?

- Bijwerken van het preventiebeleid en onderhoudsmanagementsysteem;
- Bereikbaarheid gasflessen tijdens noodsituaties;
- Eigen veiligheidsregels beter in acht nemen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als

laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 2:

- Opvolgen van acties uit externe audits (Brzo-inspectie 2017).

Het inspectieteam constateerde 6 overtredingen in categorie 3:

- Explosieveiligheidsbeleid updaten en uitvoeren (4 overtredingen);
- Onderhoud persoonlijke beschermingsmiddelen en noodvoorzieningen;
- Risico-inventarisatie controlekamer uitvoeren.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs zeven overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+