

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Air Liquide Nederland B.V. te Merseyweg 10, Botlek Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 10 en 15 januari 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Air Liquide Nederland B.V. (verder te noemen Air Liquide). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 22 januari 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Air Liquide?

Air Liquide produceert uit aardgas de producten waterstofgas, koolmonoxide en mengsels van waterstofgas en koolmonoxide, genoemd syngas. Bij deze productie komt warmte vrij in de vorm van stoom, die weer aan klanten wordt geleverd. Op de locatie van Air Liquide zijn drie productielijnen aanwezig, met deze productielijnen worden waterstof, koolmonoxide en syngas geproduceerd voor klanten in de omgeving. Alle eindproducten zijn gasvormig en worden via pijpleidingen aan de klanten geleverd.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Air Liquide de volgende onderdelen:

- De opvolging van de actiepunten van voorgaande inspecties.
- Veiligheidscultuur.
- De wijze waarop wordt omgegaan met wijzigingen.
- De wijze waarop het aspect ageing [veroudering], of meer in detail vermoeiing, van materialen van installatie onderdelen, wordt aangepakt.
- De wijze waarop het bedrijf het eigen preventiebeleid en haar veiligheidsbeheerssysteem controleert en analyseert.
- Het overzicht van de hoeveelheden van gevaarlijke stoffen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Veiligheidscultuur.
- Ageing.
- Good house keeping.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het afronden van de actiepunten van de voorgaande inspecties.
- De vastlegging van de afronding van wijzigingen.
- Kennisgeving.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3:

- De uitvoering van interne audits is onvoldoende, wat betreft auditplanning en verslaglegging.
- De controle en analyse, van het preventiebeleid en het veiligheidsbeheerssysteem door de directie, is onvolledig.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.