

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Air Products Nederland B.V. locatie Botlek te Merseyweg 8, Botlek Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 26 en 29 september 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Air Products Nederland B.V. locatie Botlek (verder te noemen Air Products). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 3 oktober 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Air Products?

Air Products maakt diverse industriële gassen, zoals waterstof, koolmonoxide, zuurstof en stikstof. Daarnaast levert Air Products onder andere stoom, elektriciteit en koelwater aan bedrijven.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Air Products de volgende onderdelen:

- het onderhoud van veiligheidskritische apparatuur;
- de voorbereiding op de rampenbestrijding.

Resultaten

Wat was op orde?

- Het onderhoud van veiligheidskritische maatregelen was over het algemeen in orde.

Wat waren de verbeterpunten?

- Hoe wordt omgegaan met indicatieve alarmen moet beter worden beschreven.
- Het testen van de noodstop schakelaar moet worden opgenomen in het onderhoudssysteem.
- het hangslot bij de zwavelzuurtank moet worden vervangen.
- De afwezigheid van waterstofgasdetectie bij het verlaadpunt. voor vloeibaar waterstofgas moet verder onderbouwd worden.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het het verbeterpunt gaat uitvoeren.