

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij AVEBE locatie Ter Apelkanaal te M en O weg 11, Ter Apelkanaal

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 20 mei controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf AVEBE locatie Ter Apelkanaal (verder te noemen Avebe). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 mei 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Avebe?

De hoofdactiviteit van Avebe is de productie van zetmeel uit aardappelen, producten op basis van aardappelzetmeel en de restproducten van de aardappelverwerking.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Avebe de volgende onderdelen:

- De wijze waarop Avebe risico's op zware ongevallen in relatie tot onderhoudswerkzaamheden beheerst.
- De uitvoering van veiligheidsobservatierondes ter bevordering van het risicobewustzijn.

Resultaten

Wat was op orde?

- In de bekeken werkvergunning en bijbehorende bijlagen is beschreven wat de stappen, de locatie, de te gebruiken apparatuur, en de gevaren van de werkzaamheden waren.
- Alle in de werkvergunning opgenomen maatregelen ter beheersing van de risico's waren getroffen.
- Veiligheidsobservatierondes welke bijdragen aan het risicobewustzijn werden uitgevoerd, geregistreerd en gecommuniceerd met de medewerkers.

Wat waren de verbeterpunten?

Geen verbeterpunten.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving.