

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij AVEBE locatie Ter Apelkanaal te M en O weg 11, Ter Apelkanaal

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 22 november 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf AVEBE locatie Ter Apelkanaal (verder te noemen AVEBE). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 22 november 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is AVEBE?*

De hoofdactiviteit van AVEBE is de productie van zetmeel uit aardappelen, producten op basis van aardappelzetmeel en de restproducten van de aardappelverwerking.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij AVEBE de volgende onderdelen:

- Bedrijfsnoodplan.
- Stoffenlijst.
- Brandmeldinstallatie.
- Overbruggingen veiligheidsvoorzieningen.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De bedrijfsnoodorganisatie is conform het bedrijfsnoodplan op sterkte.
- Een actuele stoffenlijst is getoond.
- De brandmeldinstallatie en sprinklerinstallatie stonden in bedrijfsstand en er waren geen storingen in de systemen.
- AVEBE beschikt over een overbruggingsprocedure en een overbruggingsformulier.
- In de praktijk wordt er volgens de overbruggingsprocedure gewerkt.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De overbruggingsprocedure is niet volledig geïmplementeerd.
- Het overbruggingsformulier is op een aantal punten niet volgens de overbruggingsprocedure ingevuld.
- Het format overbruggingsformulier kan op een aantal punten geactualiseerd worden.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.