

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij AVEBE locatie Ter Apelkanaal te M en O weg 11, Ter Apelkanaal

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 27 en 28 augustus 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf AVEBE locatie Ter Apelkanaal (verder te noemen AVEBE). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 17 september 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is AVEBE?

De hoofdactiviteit van AVEBE is de productie van zetmeel uit aardappelen, producten op basis van aardappelzetmeel en de restproducten van de aardappelverwerking.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij AVEBE de volgende onderdelen:

- Opvolging van de bevindingen van vorig jaar;
- Ageing:
 - drukapparatuur voorheen onder zorgplicht;
 - faalmechanismen - vermoeiing;
- Onderhoudsmanagement en uitvoering onderhoud;
- Veiligheids- en gezondheidssignalering en nummering van appendages.

Resultaten

Wat was op orde?

- De opvolging van bevindingen van de inspectie in 2018;
- De inventarisatie van trillingen bij apparatuur (inclusief trillingsmetingen);
- Het onderhoudsmanagementsysteem.

Wat waren de verbeterpunten?

- V&G signalering en tagging in lijn V;
- Bij het dagelijks productie-overleg bespreken of geconstateerde afwijkingen incidenteel of structureel van aard zijn;
- De wijze waarop gewerkt wordt met een back-log met geplande preventief onderhoud acties.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als

laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

- De drukapparatuur is niet volledig geïnventariseerd volgens de meest recente wet- en regelgeving.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- De procedure werkvergunningen is onvolledig op diverse punten.
- Er wordt niet tijdig actie genomen bij wijzigingen in wet- en regelgeving.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.