

# **INSPECTIERAPPORT**

**AVEBE locatie Foxhol**

Foxhol

**Inspectiedagen 18, 21 maart en 28 mei 2019**

Datum definitief rapport: 30 augustus 2019

## **Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij AVEBE locatie Foxhol te Avebe-weg 1, Foxhol**

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

### Algemene informatie

#### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

#### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

#### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

### Inleiding

Op 18, 21 maart en 28 mei 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf AVEBE locatie Foxhol (verder te noemen AVEBE locatie Foxhol). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 28 mei 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

#### *Wat voor een bedrijf is AVEBE locatie Foxhol?*

De hoofdactiviteiten binnen de inrichting van AVEBE bestaan uit de productie, opslag en overslag van zetmeel en zetmeelspecialiteiten.

#### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij AVEBE locatie Foxhol de volgende onderdelen:

- Ageing:
  - Passieve Brand Bestrijding
  - Vermoeïng
  - Drukapparatuur voorheen vallend onder zorgplicht
- VBS element ii Veiligheidsstudies
- VBS element iv De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen
- VBS element vii Controle en Analyse

### Resultaten

#### *Wat was op orde?*

Tijdig uitvoeren van acties bij veiligheidsstudie opslagtanks Chloorbleekloog.

De werkwijze hoe door het management wordt omgegaan met de opvolging van actiepunten en monitoring van interne audits.

#### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De bewaking van het afsluiten van MOC's
- Het voorzien van alle installaties en appendages van V&G signalering en tagging
- Het documentbeheer van veiligheidsstudies
- Het vastleggen van de uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot passieve brand bestrijding door derden

#### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een

zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 2:

- Het niet geïnventariseerd hebben van alle drukapparatuur voorheen vallend onder zorgplicht.
- Het niet op de juiste wijze uitvoeren van veiligheidsstudies.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde herstelt termijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.