

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij AVEBE locatie Foxhol te Avebeweg 1, Foxhol

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 18 en 19 oktober 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Avebe locatie Foxhol (verder te noemen Avebe). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 19 oktober 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Avebe?

De hoofdactiviteiten binnen de inrichting van Avebe bestaan uit de productie, opslag en overslag van zetmeel en zetmeelspecialiteiten. Het bedrijf DFE Pharma maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning van Avebe Foxhol. Dit bedrijf maakt zetmeelderivaten die dienen als hulpstoffen voor medicijnen. DFE Pharma vormde dit jaar geen onderdeel van de Brzo-inspectie.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Avebe de volgende onderdelen:
De eerste dag van de inspectie was onaangekondigd met als inspectieonderwerp werkvergunningen. De tweede dag stond in het teken van ageing (algemeen, corrosie onder leidingen en koel- en bluswaterleidingen).

Resultaten

Wat was op orde?

- Avebe besteedt bij verschillende onderwerpen aandacht aan ageing;
- ageing is een onderdeel van de onderhoudsstrategie van de procesinstallaties;
- koel-/bluswaterleidingen worden planmatig en structureel geïnspecteerd, getest en onderhouden;
- Avebe geeft veel aandacht aan het verstrekken van werkvergunningen.

Wat waren de verbeterpunten?

- het aspect ageing opnemen in beleidsdocumenten;
- de criteria die van belang zijn bij het inspecteren van leidingen onder isolatie;
- het vastleggen van mogelijke verouderingsaspecten van koel-/bluswaterleidingen;
- de omschrijvingen op werkvergunningen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.