

# Samenvatting

Brzo-inspectie bij Gascentrum Noord Nederland BV

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

## Inleiding

Op 20 september 2017 controleerde een inspectieteam onaangekondigd het bedrijf Gascentrum Noord Nederland BV te Grou. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 20 september 2017 hebben de inspecteurs het bedrijf mondeling laten weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

### *Wat voor een bedrijf is*

Gascentrum Noord Nederland BV houdt zich bezig met het verkopen, transporteren en het op- en overslaan van gassen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Gascentrum Noord Nederland BV steekproefsgewijs de volgende zaken:

- De opleiding van het personeel en de actualiteit van het noodplan.
- De controle op de exploitatie.
- De wijze waarop wordt omgegaan met wijzigingen in het bedrijf.
- De noodorganisatie.
- De opvolging van bevindingen uit de voorgaande inspectie.

## Resultaten

### *Wat was in orde?*

- Personeel beschikt over de opleidingen die nodig zijn voor de uitvoering van hun taak.
- Wijzigingsprocedures worden meestal goed doorlopen.
- De bedrijfsnoodorganisatie is op sterkte, de plattegrondtekening uit het noodplan is actueel.
- Bevindingen naar aanleiding van voorgaande inspecties worden tijdig opgepakt en afgerond.

### *Wat zijn de verbeterpunten (geen overtreding)?*

- Gasflessen dienen na inname als de keuringstermijn is verlopen, voor herkeur worden aangeboden of worden afgevoerd.

*Wat zijn de overtredingen?*

Tijdens de inspectie zijn geen overtredingen vastgesteld.

*Eindoordeel*

Bij Gascentrum Noord Nederland BV constateerde de inspecteurs geen overtredingen maar wel verbeterpunten. Daarvan verwachten ze dat het bedrijf die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.