

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Gascentrum Noord Nederland te Stationsweg 92, Grou

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 7 november 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Gascentrum Noord Nederland (verder te noemen GNN). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 7 november 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is GNN?

GNN houdt zich bezig met het verkopen, transporteren en het op- en overslaan van gassen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij GNN de volgende onderdelen:

- Opvolging van bevindingen van de Brzo-inspectie in 2017.
- De wijze waarop GNN gassen ontvangt en opslaat (inslagprocedure).
- De wijze waarop GNN audits uitvoert.
- Incidentenonderzoek.
- De risicoanalyse (QRA).

Resultaten

Wat was op orde?

- Opvolging van bevindingen.
- De opslag van gassen valt ruimschoots binnen de maximaal vergunde hoeveelheid.
- De uitvoering van audits.

Wat waren de verbeterpunten?

- De wijze waarop GNN gassen ontvangt, opslaat en toetst aan de eisen van de omgevingsvergunning.
- Het melden en onderzoeken van (bijna)incidenten.
- De risicoanalyse kan geactualiseerd worden.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.