

Samenvatting

Op 17 en 19 februari 2016 controleerde een inspectieteam het bedrijf BASF Nederland B.V. Locatie Nijehaske te Heerenveen. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 19 februari 2016 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Brzo-inspectierapport BASF Nederland B.V. Locatie Nijehaske is gevestigd aan de Innovatielaan 1 te Heerenveen.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Wat voor een bedrijf is BASF?

Bij BASF vindt productie plaats van polymeren in vaste en vloeibare vorm, harsen, emulsies en oplossingen. Daarnaast worden er additieven (toevoegingen) voor de verf-, drukinkt- en kunststoffenindustrie geproduceerd. Het bedrijf valt onder de zware categorie Brzo-bedrijven.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij BASF de volgende onderdelen:

- de noodorganisatie;
- doelstellingen, audits en directiebeoordeling

Resultaten

Wat was op orde?

- de noodorganisatie;
- doelstellingen, audits en directiebeoordeling

Wat waren de verbeterpunten?

- De noodorganisatie gebruikt brandweerpakken. Vastgesteld is dat deze enigszins vervuild waren. Hier zou BASF meer aandacht voor moeten hebben.
- BASF laat regelmatig schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren in een reactorvat waarbij medewerkers de reactor moeten betreden. Op dit moment heeft BASF geen specifieke scenario in het bedrijfsnoodplan opgenomen waarin beschreven is hoe medewerkers uit het reactorvat gered kunnen worden in geval van een noodsituatie.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.