

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij BASF Nederland B.V. Locatie Heerenveen te Innovatielaan 1, Heerenveen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze onaangekondigde Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 18 september 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio onaangekondigd het bedrijf BASF Nederland B.V. Locatie Heerenveen (verder te noemen BASF). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 18 september 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is BASF?

Bij BASF vindt de productie plaats van polymeren in vaste en vloeibare vorm, harsen, emulsies en oplossingen. Daarnaast worden er additieven (toevoegingen) voor de verf-, drukinkt- en kunststoffenindustrie geproduceerd. Het bedrijf valt onder de zogenoemde hogedrempel Brzo-bedrijven.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij BASF de volgende onderdelen:

- Orde en netheid;
- Losproces tankwagen;
- De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;
- Controle op alarmen en overbruggingen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Orde en netheid wijken niet af ten opzichte van een aangekondigde Brzo-inspectie;
- Het lossen van de inhoud van tankwagens;
- De verpakte gevaarlijke stoffen stonden correct opgeslagen in de daartoe bestemde opslagvoorziening.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het vaststellen van afkeurcriteria voor beschadigde vaten met gevaarlijke stoffen;
- Het opstellen van een instructie hoe om te gaan met maintenance alarmen die niet veroorzaakt worden door meetinstrumenten.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.