

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij JPB Logistics B.V. A.J. Romijnweg 30, Winschoten

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 21 juni 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf JPB Logistics B.V. Winschoten (verder te noemen JPB). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 21 juni 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is JPB?*

Het bedrijf houdt zich vooral bezig met de op-, in- en uitslag van verpakte (gevaarlijke) (afval)stoffen voor derden. Daarnaast gaat het om los- en laadactiviteiten ten behoeve van autoverlading. Binnen de inrichting vinden voornamelijk logistieke handelingen plaats.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij JPB de volgende onderdelen:

- opvolging van bevindingen van de voorgaande inspectie;
- beschrijving van de scenario's van zware ongevallen en maatregelen ter voorkoming hiervan;
- de wijze waarop JPB de risico's voor het milieu geanalyseerd heeft.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

Er zijn in vervolg op de bevindingen uit de rapportage van de Brzo-controle van 2015, acties uitgevoerd.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- beschrijving van de scenario's moet concreter;
- de beschreven maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen moeten beter aansluiten op het risico;
- de installatie moet in overeenstemming gebracht worden met de beschrijving van de milieurisicoanalyse.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:  
Scenario's zijn slecht beschreven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:  
De maatregelen uit de milieurisicoanalyse zijn niet uitgevoerd zoals ze zijn beschreven.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.