

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij JPB Logistics B.V. Winschoten te A.J. Romijnweg 30, Winschoten

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 9 mei 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf JPB Logistics B.V. Winschoten (verder te noemen JPB). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 mei 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is JPB?

Het bedrijf houdt zich vooral bezig met de op-, in- en uitslag van verpakte (gevaarlijke) stoffen voor derden. Daarnaast gaat het om los- en laadactiviteiten ten behoeve van autoverlading. Binnen de inrichting vinden voornamelijk logistieke handelingen plaats.

Wat controleerden de inspecteurs?

- De opvolging van bevindingen van de inspecties in 2018.
- De controle op de exploitatie.
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.

Resultaten

Wat was op orde?

- De meeste bevindingen van de inspecties in 2018 zijn goed opgepakt.
- JPB loopt wekelijks veiligheidsrondes.
- JPB hanteert een procedure voor de door te voeren wijzigingen.

Wat waren de verbeterpunten?

- De bevestiging van de aanrijdbeveiliging van de stellingen.
- Het vastleggen van de manier hoe JPB de verbeteracties, volgend uit veiligheidsrondes, registreert en bijhoudt.
- De aanvulling van het noodplan met de geïdentificeerde risico's van de zonnepanelen op het dak.
- De tekortkoming van het ontbreken van enkele borgpennen in de stellingen.

Geconstateerde overtreding?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als

laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.