

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Delamine bv te Oosterhorn 8, Farmsum

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 8 en 9 juni 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Delamine bv (verder te noemen Delamine). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 juni 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Delamine?

Delamine is een joint venture van AkzoNobel en Tosoh Corporation uit Japan en produceert ethyleenaminen. Het productieproces is gebaseerd op de omzetting van dichloorethaan met ammoniak.

Ethyleenaminen worden gebruikt als grondstof voor diverse producten zoals papier van theezakjes, koffiepads en tissues.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Delamine de volgende onderdelen:

- Blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen.
- verificatie van de uitgangspunten van de QRA van het Veiligheidsrapport.
- De wijze waarop brandrepressieve inzet plaatsvindt bij de EDC-lossing en EDC-opslagtank.
- Veiligheidsaspecten rondom de beladingen van tankauto's en lossingen van tankschepen.
- De wijze waarop wordt gehandeld in geval van wijzigingen.
- De beoordeling van de directie van Delamine van de effectiviteit van het gevoerde preventiebeleid zware ongevallen en van de bijsturing van de directie daarvan.

Resultaten

Wat was op orde?

- De wijze waarop brandrepressieve inzet plaatsvindt bij de EDC-lossing en EDC-opslagtank.

Wat waren de verbeterpunten?

- Blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen.
- verificatie van de uitgangspunten van de QRA van het Veiligheidsrapport.
- Veiligheidsaspecten rondom de beladingen van tankauto's en lossingen van tankschepen.
- De wijze waarop wordt gehandeld in geval van wijzigingen.
- De beoordeling van de directie van Delamine van de effectiviteit van het gevoerde preventiebeleid zware ongevallen en van de bijsturing van de directie daarvan.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.