

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport van de inspectie bij Bosma Transport en Opslag B.V. aan de Energielaan 8 te Heerenveen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 26 april 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Bosma Transport en Opslag B.V. (verder te noemen Bosma). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 26 april 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Bosma?

Bosma houdt zich bezig met opslag, handeling en transport van verpakte gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Bosma de volgende onderdelen:

- de opvolging van de bevindingen naar aanleiding van de inspectie uit 2017;
- welke maatregelen Bosma heeft getroffen ter voorkoming van onvoorziene lozing op het riool en oppervlaktewater;
- de organisatie en het personeel;
- hoe Bosma zichzelf controleert.

Resultaten

Wat was op orde?

- de opvolging van actiepunten uit de voorgaande inspectie;
- de veiligheidsorganisatie is goed beschreven;
- voor het personeel zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de beheersing van zware ongevallen vastgelegd;
- er is voorzien in een opleidingsplan;
- de vastlegging en opvolging van acties op gebied van veiligheid die naar voren zijn gekomen tijdens intern overleg;
- de wijze waarop Bosma zichzelf controleert is vastgelegd.

Wat waren de verbeterpunten?

- in beeld brengen of het riool in geval van een onvoorziene lozing snel genoeg afgesloten kan worden;
- jaardoelstellingen op het gebied van veiligheid terugkoppelen aan het personeel;
- eisen aan interne en externe auditoren specifiek stellen;

- de onderbouwing van de frequentie en diepgang van interne audits;
- inspectielijsten van veiligheidsrondes kunnen beter ingevuld worden.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.