

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Joontjes B.V. Pieter Mastebroekweg 20 te Meppel

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 16 oktober 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Joontjes B.V. (verder te noemen Joontjes). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 oktober 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Joontjes?

De hoofdactiviteit van Joontjes is de opslag van brandstoffen (brandstoffendepot). Het betreft de op- en overslag van diesel, biodiesel en petroleum. Activiteiten die hierbij plaatsvinden zijn het lossen van schepen en tankauto's (bevoorraden depot) en het laden van tankauto's

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Joontjes de volgende onderdelen.

- De opvolging van bevindingen uit de voorgaande Brzo-inspectie.
- Hoe omgegaan wordt met het risico op mechanische en thermische vermoeiing.
- Veroudering van brandwerende coatings en bekleding (passieve brandbeveiliging).
- Werkvergunningen.
- Uitvoering Taak-Risico-Analyses.
- Good-Housekeeping.
- De prestatie-indicatoren.
- De beoordeling van het gevoerde beleid door de directie.

Resultaten

Wat was op orde?

- Bevindingen uit voorgaande inspectie zijn bijna allemaal opgevolgd.
- Er is een inventarisatie uitgevoerd op de risico's van veroudering van installatieonderdelen
- De orde en netheid binnen het bedrijf.
- Het vaststellen en monitoren van jaardoelstellingen en prestatie-indicatoren.
- Het auditten van het veiligheidsbeheerssysteem volgens een planning.

Wat waren de verbeterpunten?

- Na het plaatsen van de FAME tank is het bedrijfsnoodplan niet aangepast.
- Het controleformulier voor de interne inspectierondes kan worden verduidelijkt met aandachtspunten.
- Het beoordelen van de compensatoren in de tankput op de risico's van veroudering.
- Het controleren van de kitnaden van de tankputwand.
- Het consequenter toezicht houden op werkvergunningen.
- Het verbeteren van de kwaliteit van uitvoering van een Taak-Risico-Analyse.
- Het gebruiken van de informatie uit prestatie-indicatoren ter verbetering van het veiligheidsbeheerssysteem.
- Het bewuster toepassen van argumenten waarop een directiebeoordeling wordt gebaseerd.
- Het vrijmaken van extra capaciteit op uitvoering van het veiligheidsbeheerssysteem.
- Het opnemen van alle bevindingen uit interne audits in de actielijst.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.