

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Joontjes b.v. te Pieter Mastebroekweg 20, Meppel

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 3, 24 en 27 november 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Joontjes b.v. (verder te noemen Joontjes). In verband met de maatregelen ter beheersing van het Covid-19 virus heeft de inspectie deels op locatie (3 november) en deels via videoconferentie (24 en 27 november) plaatsgevonden. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 27 november 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Joontjes?

De hoofdactiviteit van Joontjes is de opslag van brandstoffen (brandstoffendepot). Het betreft de op- en overslag van diesel, biodiesel en petroleum. Activiteiten die hierbij plaatsvinden zijn het lossen van schepen en tankauto's (bevoorraden depot) en het laden van tankauto's.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Joontjes de volgende onderdelen:

- De opvolging van bevindingen uit de voorgaande inspectie.
- Het veilig werken in gezoneerd gebied (explosieveiligheid).
- Het uitvoeren van veiligheidsstudies.
- De wijze waarop gehandeld wordt bij wijzigingen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Bevindingen uit voorgaande inspectie zijn allemaal opgevolgd.
- Joontjes heeft een overzichtelijk en volledig explosieveiligheidsdocument.
- Joontjes heeft een heldere procedure over hoe het veiligheidsstudies uitvoert.
- Joontjes heeft een uitvoering procedure voor het uitvoeren van wijzigingen.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het scenario voor aanrijding van de laadpompen is niet onderkend in de uitgevoerde veiligheidsstudie.
- De formulieren voor het uitvoeren van een wijziging worden summier ingevuld.
- Het verbeteren van de kennis bij Joontjes op het gebied van Brzo.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.