

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Kisuma Chemicals B.V. te Biltonweg 7, Veendam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 22 en 23 maart 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Kisuma Chemicals B.V. (verder te noemen Kisuma). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 23 maart 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Kisuma?

Kisuma houdt zich bezig met het produceren en verkopen van synthetische hydrotalciet en magnesium hydroxide voor verschillende doeleinden. Deze producten worden voornamelijk toegepast in de kunststof producerende en in de kunststof verwerkende industrie als stabilisatoren en vlamvertragers.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Kisuma de volgende onderdelen:

- De opvolging van de bevindingen van de Brzo-inspectie van 2015.
- Hoe het onderhoud wordt uitgevoerd.
- Hoe Kisuma audits heeft uitgevoerd om het functioneren van het veiligheidsbeheersysteem te evalueren.
- Hoe Kisuma directie beoordelingen heeft uitgevoerd om de effectiviteit van het veiligheidsbeheersysteem te beoordelen.

Resultaten

Wat was op orde?

- De opvolging van de bevindingen van de inspectie van vorig jaar.
- De uitvoering van het onderhoud.
- De wijze waarop audits gepland worden.

Wat waren de verbeterpunten?

- De onderhoudsprocedures en procedures van audits en directiebeoordeling.
- Het toepassen van de diverse procedures.
- Het vastleggen van de opleidingseisen van de auditor.
- Het preventiebeleid voor zware ongevallen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste

overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- Gevaarsignalering opslagtanks met gevaarlijke stoffen niet volgens wettelijke bepalingen..

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.