

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Kisuma Chemicals B.V. te Billitonweg 7, Veendam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 20 juni 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Kisuma Chemicals B.V. (verder te noemen Kisuma). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 juni 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Kisuma?

Kisuma produceert en verkoopt synthetische hydrotalciet en magnesium hydroxide voor verschillende doeleinden. Deze producten worden voornamelijk toegepast in de kunststof producerende en in de kunststof verwerkende industrie als stabilisatoren en vlamvertragers.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Kisuma op het volgende VBS element:

- i : de organisatie en het personeel.

Verder hebben de inspecteurs op de volgende onderwerpen geïnspecteerd:

- de wijze waarop opvolging is gegeven aan de bevindingen uit de voorgaande inspectie;

- voor het onderwerp veroudering de volgende thema's:

- faalmechanisme vermoeiing;

- passieve brandbeveiliging.

Resultaten

Wat was op orde?

- De wijze waarop de bevindingen uit de inspecties worden opgevolgd.

- De aandacht voor het faalmechanisme vermoeiing.

- Het onderhoud van passieve brandbeveiliging.

- De wijze waarop Kisuma waarborgt dat personeel bekwaam en voldoende opgeleid is.

- De communicatie binnen de organisatie.

Wat waren de verbeterpunten?

- De externe toetsers in het kwalificatietraject op functie benoemen en niet op persoon.

- Opstellen van criteria wanneer de opleiding van personeel voor hertoetsing in aanmerking komt.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.