

# **INSPECTIERAPPORT**

**Vitesse Logistics B.V.**

Venlo

**Inspectiedag 8 november 2017**

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vitesse Logistics B.V., Columbusweg 24 te Venlo

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 8 november 2017 controleerden inspecteurs van de veiligheidsregio en de waterkwaliteitsbeheerder het bedrijf Vitesse Logistics B.V. (verder te noemen VLB). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 29 november 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is VLB?*

De hoofdactiviteit van Vitesse Logistics B.V. is de op- en overslag van producten, voornamelijk microvoedingsstoffen. In de gebouwen worden brandbare vloeistoffen en giftige, bijtende en milieugevaarlijk stoffen opgeslagen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij VLB de volgende onderdelen:

- de actiepunten uit de Brzo inspectie van 2016;
- het interne noodplan;
- de stoffenlijst voor de hulpverleningsdiensten;
- hoe omgegaan wordt met ongewenste veroudering van bluswaterleidingen.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Het bedrijf heeft de actiepunten, voortgekomen uit de Brzo-inspectie 2016 goed opgepakt;
- De stoffenlijst voldoet aan de wet- en regelgeving en is geschikt om in geval van een incident door de hulpdiensten te worden gebruikt;
- De wijze waarop ongewenste veroudering van bluswaterleidingen wordt bewaakt is geschikt.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Het noodplan dient op enkele punten te worden aangepast;
- De werkinstructie "Omgang met vrijgekomen materialen" moet worden opgenomen in het noodplan;
- De registratie van herhalingsinstructies voor het gebruik van de Dräger aanblaasunit met kap moet verbeterd worden;
- De (rest) levensduur van het bluswaternet moet worden vastgelegd;
- De registratie van het aanspreken van de jockeypomp en waarnemingen van het spoelen van de installatie dient te worden verbeterd.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.