



INSPECTIERAPPORT

Trespa International

Weert

**Inspectiedagen
5 en 6 april 2017**

Datum definitief rapport: 10 mei 2017

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport Trespa International

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 5 en 6 april 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Trespa International BV (hierna Trespa te noemen). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 19 april 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Trespa?

Trespa produceert hoogwaardige kunststofplaten die onder andere in de bouwwereld worden gebruikt als geveltoepassing.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Trespa de volgende onderdelen:

- opvolging van de actiepunten uit de voorgaande inspectie;
- vbs v (de planning voor noodsituaties);
- vbs vi (het toezicht op prestaties);
- vbs vii (directiebeoordeling);
- thema ageing (algemeen);
- scenario in relatie met onder andere ageing.

Resultaten

Wat was op orde?

- Trespa heeft de actiepunten van de voorgaande inspectie goed opgepakt;
- De noodsituaties zijn beschreven en stoffenlijst is beschikbaar;
- Noodplan is gecommuniceerd, zowel met intern als extern personeel. Noodorganisatie is opgeleid en geoefend;
- Brandveiligheidsinstallaties zijn onderhouden, geïnspecteerd en gekeurd;
- Toezicht op de eigen prestaties zijn in beleid vastgelegd, SMART gedefinieerd en worden uitgevoerd;
- Procedure voor onderzoek en melden zware ongevallen is zijn aanwezig en wordt en uitgevoerd;
- De directie beoordeling van het veiligheidsbeheersysteem is in orde;
- Brede blik op ageing;
- Van het scenario waren de gevaren en risico's goed ingeschat, de maatregelen aanwezig en onderhouden, en het scenario afdoende beperkt.

Wat waren de belangrijkste verbeterpunten?

- Het vastleggen van de wijze van bepalen van KPI's;
- Tekstueel aanpassen van de procedures voor trendanalyse en melden van zware ongevallen;
- Op de hoogte zijn van de gebruikte criteria van externe deskundigheid;
- FMECA studies betrekken bij veiligheidsstudies;

- Nadere omschrijving van de vervangingsstrategie van kritische apparatuur.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.