



INSPECTIERAPPORT

Vynova Beek B.V.

**Site Chemelot
Geleen**

Inspectiedagen: 20 en 22 februari 2018

Datum definitief rapport: 17-04-2018

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij CHEMELOT Vynova Beek B.V. te Koolwaterstofstraat 1, Geleen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 20 en 22 februari 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf CHEMELOT Vynova Beek B.V. (verder te noemen Vynova). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 26 maart 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Vynova?

Op de Site Chemelot te Geleen wordt de PVC fabriek geëxploiteerd door VYNOVA Beek B.V. In deze fabriek wordt PVC geproduceerd. PVC is een zeer duurzame kunststof die in verschillende industriële sectoren wordt toegepast, o.a. verpakking, buizen, hulpstukken, de auto-industrie, de bouw (o.a. raam- en deurprofielen), de gezondheidszorg en de land- en tuinbouw.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Vynova de volgende onderdelen:

- opvolging van actiepunten uit de Brzo inspectie 2017;
- VBS element iv (de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen);
- VBS element vi (het toezicht op de prestaties);
- VBS element vii (controle en analyse);
- behandelen van scenario's volgens de vijf hoofdvragen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Het opvolgen van actiepunten uit de BRZO-inspectie van 2017;
- Procedure, instructie en formulieren voor de wijze waarop te handelen bij wijzigingen;
- Het toepassen van de procedure bij wijzigingen;
- Het toezicht op de prestaties;
- Controle en analyse;
- De beheersing van de behandelde scenario's.

Wat waren de verbeterpunten?

- Eenduidig beschrijven van de rollen in de procedure bij wijzigingen en welke functionarissen deze rollen mogen uitvoeren;
- Actueel houden van het overzicht van de wijzigingen;
- Afhandeling van acties en plannen binnen de zelf gestelde termijnen;

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.