

Inspectierapport

Besluit risico's zware ongevallen 2015



Naam: Arlanxeo Netherlands BV
Plaats: Sittard-Geleen
Inspectiedagen: 4 en 6 mei 2021
Close out: 21 mei 2021
Definitief rapport: 21 mei 2021

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Arlanxeo Netherlands B.V. gelegen op de site Chemelot te Sittard-Geleen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 4 en 6 mei 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Arlanxeo Netherlands B.V. (verder te noemen Arlanxeo). In verband met Covid 19 heeft de inspectie deels middels videobellen plaatsgevonden en deels fysiek ter plaatse. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 21 mei 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Arlanxeo?

Arlanxeo fabriceert EPDM. Dit is een rubberachtig materiaal dat onder andere in de bouw en auto-industrie wordt toegepast. EPDM wordt geproduceerd uit etheen, propaan en een derde monomeer, grotendeels afkomstig van andere installaties op de site Chemelot.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Arlanxeo de volgende onderdelen:

- De actiepunten van de vorige inspectie;
- Het onderhoud van veiligheidskritische onderdelen door controle van de systemen en het nemen van steekproeven;
- Het juist uitvoeren van veranderingen binnen Arlanxeo;
- Hoe wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken van ongewone voorvallen en het uitvoeren van de daarbij behorende actiepunten.

Resultaten

Wat was op orde?

- De actiepunten behorende bij de vorige inspectie zijn uitgevoerd;
- De systemen voor het regelen van het onderhoud zijn geschikt en uit de steekproef blijkt dat de veiligheidskritische onderdelen goed worden onderhouden en getest;
- De veranderingen worden op een juiste wijze uitgevoerd en er zit voldoende bewaking op de voortgang en afhandeling van wijzigingen;
- Arlanxeo heeft een goed systeem om ongewone voorvallen te registreren en de (bijna) ongewone voorvallen die tot een ernstig effect kunnen leiden worden uitgebreid onderzocht om zo veel mogelijk een dergelijk soort ongeval te voorkomen.

Wat waren de verbeterpunten?

De volgende verbetervoorstellen zijn in de rapportage opgenomen:

- Volg de eigen planning betreffende de uitvoering van de periodieke keuring van drukapparatuur en de totstandkoming van de verplichte statusdocumenten;
- Zorg ervoor dat de SHE Checklist voor elke wijziging correct wordt ingevuld ook bij Chemelot brede initiatieven en projecten waar al het nodige onderzoek is uitgevoerd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.