

# Inspectierapport

Besluit risico's zware ongevallen 2015



**Naam:** CHEMELOT ARLANXEO Netherlands B.V.  
**Plaats:** Sittard-Geleen  
**Inspectiedag(en):** 7 en 9 mei 2019  
**Close out:** 18 juni 2019  
**Definitief rapport:** 9 juli 2019

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij ARLANXEO Netherlands B.V. gelegen op de site Chemelot te Sittard–Geleen.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 7 en 9 mei 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de Veiligheidsregio het bedrijf Arlanxeo Netherlands B.V. (verder te noemen Arlanxeo). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 18 juni 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Arlanxeo?*

Arlanxeo fabriceert EPDM. Dit is een rubberachtig materiaal dat onder andere in de bouw en auto-industrie wordt toegepast. EPDM wordt geproduceerd uit etheen, propaan en een derde monomeer, grotendeels afkomstig van andere installaties op de site Chemelot.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Arlanxeo de volgende onderdelen:

- Het preventiebeleid ter voorkoming van zware ongevallen;
- De organisatie en het personeel;
- De samenhang van het veiligheidsbeheerssysteem, met name het herkennen van aankomende incidenten;
- Hoe het bedrijf omgaat met mogelijke veroudering van installaties en systemen door vermoeiing;
- Hoe het bedrijf omgaat met mogelijke veroudering van passieve brandbeveiliging.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Het preventiebeleid ter voorkoming van zware ongevallen;
- De organisatie en het personeel;
- De samenhang van het veiligheidsbeheerssysteem, met name het herkennen van aankomende incidenten;
- Hoe het bedrijf omgaat met mogelijke veroudering van installaties en systemen door vermoeiing;
- Hoe het bedrijf omgaat met mogelijke veroudering van passieve brandbeveiliging.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De integratie van relevante aspecten van de 'high level structure', zoals die nu in ISO en NTA 8620 wordt gehanteerd, in het preventiebeleid van zware ongevallen;

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.