



INSPECTIERAPPORT

CHEMELOT ACN-Complex

Site Chemelot Geleen

Inspectiedag 27 september 2016

Datum definitief rapport: 16 november 2016

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij CHEMELOT ACN-Complex te Geleen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 27 september 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het CHEMELOT ACN-Complex. Na de overname door ChemicalInvest (joint venture van DSM en CVC Capital Partners) AnQore BV genoemd. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 3 november 2016 middels een conceptrapportage bekend gemaakt aan het bedrijf. Op 15 november 2016 heeft het bedrijf aangegeven geen opmerkingen op het conceptrapport te hebben.

Wat voor een bedrijf is Anqore?

AnQore BV bestaat uit een aantal fabrieken waar de ACN (acrylonitril) fabrieken onderdeel van uitmaken. Er zijn twee ACN fabrieken op de site Chemelot te Geleen. In de ACN fabrieken wordt het monomeer acrylonitril gemaakt. Dit product wordt in de vezelindustrie omgezet in de acrylvezel. Dit materiaal is weer de grondstof voor kleding, dekens, gordijnen etc.

Wat controleerden de inspecteurs?

De ACN-organisatie valt sinds de tweede helft van 2015 als AnQore BV onder ChemicalInvest. In het meerjaren inspectieplan is deze extra inspectie opgenomen, om onder meer te inspecteren of de kennis en expertise binnen de organisatie behouden blijven en of er voldoende ruimte blijft voor investeringen op het gebied van SHE. De inspecteurs controleerden bij het ACN-complex de invloed van deze overname op het algemene veiligheidsmanagementsysteem.

Resultaten

De overname wordt door het bedrijf ervaren als een frisse wind. Hoewel het veiligheidsmanagementsysteem niet is gewijzigd, zijn er wel verschillen in de invulling van het systeem zichtbaar. De cultuur is strakker gericht op continue verbetering. Er is aandacht voor vakmanschap en regels en procedures worden meer gezien als hulpmiddelen om veilig en efficiënt te werken. Er wordt goed gebruik gemaakt van de sterkte punten van zowel CVC als van DSM. De werkwijze is zakelijker: afspraak is afspraak. Aan de voorkant van projecten wordt voldoende budget vrijgemaakt, ook voor projecten om de veiligheid te verhogen. Aan de achterkant wordt actief gestuurd op planning en resultaat. Het beleid is gericht op toekomstbestendigheid van het bedrijf. De zakelijke instelling gaat zeker niet ten koste van de veiligheid.

Al met al zijn de geïnterviewde medewerkers heel positief over de situatie na de overname.

De overname heeft niet geleid tot een verslechtering van het veiligheidsmanagesysteem.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving.