

# INSPECTIERAPPORT

Naam inrichting: Chemelot Site Permit b.v  
Vestigingsplaats: Sittard-Geleen

Dossiernummer: ID05987  
Soort inspectie: BRZO  
Inspectiedagen: 10 december 2019  
Datum  
inspectierapport: 31 januari 2020



# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Chemelot Site Permit BV gelegen op de site Chemelot te Sittard Geleen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*


Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 10 december 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Chemelot Site Permit BV (verder te noemen CSP). De resultaten zijn voorafgaand aan de rapportage, op 7 januari 2020, aan CSP bekend gemaakt.

### *Wat voor een bedrijf is CSP?*

De Site Chemelot is een industrieterrein voor onder andere chemische bedrijven die op de locatie hun eigen autonomie behouden. De organisatorische binding is ondergebracht bij "Chemelot Site Permit BV" verder CSP. In onderstaande figuur afkomstig uit het OVV rapport "Chemie in Samenwerking" zijn de samenwerkingsorganen verduidelijkt.



*Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij CSP de volgende onderdelen:

- Pbzo document
- Continue verbetering
- Organisatiestructuur CSP
- Audits en directiebeoordeling
- Ongewone voorvallen en Key Performance Indicators

### Resultaten

*Wat was op orde?*

De onderstaande elementen zijn bekeken en in orde bevonden.

Thema	Inspectieonderwerpen
Pbzo	Beleid, Continue verbetering
VBS element i	Organisatie structuur
VBS element vi	KPI en ongewone voorvallen
VBS element vii	Audits en directiebeoordeling

*Wat waren de verbeterpunten?*

Er is één actiepoint beschreven namelijk dat het managementhandboek aangepast moet worden conform de huidige manier van werken.

*Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving of verbeterpunten op de geïnspecteerde onderwerpen. CSP heeft een nieuwe ambitieuze KPI vastgesteld. De KPI wordt ondersteund door 18 onderliggende projecten vanuit een programma “Samen Bewust Veilig”. De projecten worden innovatief opgepakt met als doel nieuwe inzichten op te leveren die uiteindelijk de totale veiligheid binnen de inrichting dient te vergroten. Of deze methode geschikt is, moet nog blijken maar is veelbelovend omdat de problematiek van verschillende invalshoeken wordt benaderd.