



**Naam:** Chemelot Site Permit B.V.  
**Plaats:** Geleen  
**Inspectiedag(en):** 14 december 2021  
**Close out:** 17 januari 2022  
**Definitief rapport:** 14 januari 2022

# **INSPECTIERAPPORT**

**CHEMELOT SITE PERMIT B.V.**

**Geleen**

**Inspectiedag 14 december 2021**

Datum definitief rapport: 14 januari 2022

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Chemelot Site Permit B.V. gelegen op de site Chemelot, Koestraat 1, Geleen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 14 december 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Chemelot Site Permit B.V. (verder te noemen CSP). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 17 januari 2022 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is CSP?*

De Site Chemelot is een industrieterrein voor met name een cluster van chemische bedrijven die op de locatie hun eigen autonomie behouden. De organisatorische binding is ondergebracht bij "Chemelot Site Permit B.V." verder CSP.

CSP is de houder van de milieu koepelvergunning van de site Chemelot en beheert de site-regelgeving met de verantwoordelijkheden en de verplichtingen van de op Chemelot gevestigde bedrijven. Daarnaast houdt CSP toezicht op de bedrijven op Chemelot met betrekking tot het voldoen aan wet- en regelgeving en de prestaties op het gebied van veiligheid. Op basis van de volmacht kan CSP, wanneer bedrijven bepaalde wettelijke voorschriften niet naleven, ingrijpen om de tekortkomingen ongedaan te maken.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij CSP de volgende onderdelen:

- de voortgang van het project "Samen Bewust Veilig";
- effecten van de bedrijfsvoering van de installaties op de risico's bij de buurbedrijven;
- de betrouwbaarheid van de utilities die door USG worden geleverd;
- de maatregelen ter voorkoming van ongewenste lozingen naar het oppervlaktewater.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- CSP heeft geborgd dat het Veiligheidsrapport regelmatig wordt bijgewerkt.
- Met het project "Samen bewust veilig" wordt op een passende wijze de algehele veiligheidsperformance op de site en het bewustzijn van de risico's van de activiteiten binnen het Chemelotterrein verhoogd.
- CSP ziet in haar coördinerende en toezichthoudende rol erop toe dat er aandacht is voor de arbeidsomstandigheden. Dit betreft zowel de werkomstandigheden bij de verschillende arbeidsplaatsen op de site Chemelot zelf, als ook richting de buurbedrijven en omgeving.
- De vastgestelde beschikbaarheden en betrouwbaarheden per te leveren service zijn goed en de apparatuur wordt goed onderhouden.
- Er zijn voldoende maatregelen getroffen om te voorkomen dat een ongewenste lozing leidt tot een zwaar ongeval in het oppervlaktewater.

*Wat waren de verbeterpunten?*

- Het onderhoud aan de utilities is redelijk beoordeeld omdat niet goed kan worden beoordeeld of de beschikbaarheden en betrouwbaarheden geschikt zijn, omdat er geen onderbouwing kon worden overlegd.

*Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het verbeterpunt gaat uitvoeren.