

INSPECTIERAPPORT

CHEMELOT SMA
Polyscope Polymers

Geleen

Inspectiedag 23 maart 2017

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij: CHEMELOT SMA te Prins de Lignestraat 28, Geleen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 23 maart 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Chemelot SMA (verder te noemen Polyscope). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 7 april 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Polyscope?

In de fabriek van Polyscope wordt het copolymeer SMA of terpolymeer SMI gemaakt. Het granulaat eindproduct wordt als halffabricaat afgevoerd naar externe verwerkers o.a. als toevoeging voor kunststof in de automobielenindustrie of coating voor papier.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Polyscope de volgende onderdelen:

- De systematische beoordeling door Polyscope van de veiligheidsprestaties;
- De directiebeoordeling van de werking van het veiligheidsbeheerssysteem;
- Het beleid van Polyscope met betrekking tot veroudering van de installaties (Ageing).

Resultaten

Wat was op orde?

- Polyscope heeft een adequate wijze de risico's voor ageing in kaart gebracht. Ook heeft het de passende maatregelen genomen om te voorkomen dat een zwaar ongeval ontstaat door ageing.

Wat waren de verbeterpunten?

- Voor de systematische beoordeling van de veiligheidsprestaties heeft Polyscope geen procedure vastgesteld. Wel heeft ze een werkwijze waarmee de veiligheidsprestaties worden vastgesteld met passende indicatoren en worden deze regelmatig beoordeeld.
- Polyscope voert jaarlijks op een passende wijze een directiebeoordeling uit. Daarbij kan beter worden beschreven welke criteria worden gebruikt voor het oordeel.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.