

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Noord-Europees Wijnopslagbedrijf B.V.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Bij dit Brzo-bedrijf vinden jaarlijks inspecties plaats. Inspecties zijn steekproeven. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 20 mei 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Noord-Europees Wijnopslagbedrijf B.V., aan de Moezelhavenweg 10, 1043 AM te Amsterdam.

De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Aan het eind van de inspectie lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat is Noord-Europees Wijnopslagbedrijf B.V. voor een bedrijf?

De activiteiten die bij Noord-Europees Wijnopslagbedrijf (hierna NWB) plaatsvinden bestaan voornamelijk uit de opslag, overslag en behandeling van drinkbare alcoholen en biodiesel. Dit zijn brandbare vloeistoffen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij NWB de volgende onderdelen:

- De beheersing van de uitvoering en dan vooral:
 - de werkinstructies voor de verschillende laad- en los activiteiten;
 - het verifiëren van de werkinstructies in de praktijk;
 - de handelingen volgens de werkinstructies.
- De planning voor noodsituaties en dan vooral:
 - life test van blus- en koelwatervoorziening;
 - de snelheid van het operationeel zijn van de blus- en koelwatervoorziening;
 - themacontrole bluswatercapaciteit en -opvang.

Resultaten

Wat was op orde:

- orde en netheid op het bedrijfsterrein;
- de kennis van medewerkers van de werkinstructies;
- het algemene veiligheidsbewustzijn van de medewerkers;
- de life test van het incidentscenario 'brand losplaats' die door de bedrijfshulpverlening is uitgevoerd.

Verbeterpunten:

- de werkinstructies voor laden en lossen beter aan laten sluiten bij de daadwerkelijke handelingen in de praktijk;
- het eenduidig gebruiken van benamingen van functies en taken in de werkinstructie;
- eenduidig beschrijven van het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen door het personeel;
- verandering in de omgeving die invloed hebben op de bedrijfsvoering en incidentbestrijding zijn niet adequaat beoordeeld.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.