

**SAMENVATTING**  
**INSPECTIERAPPORT**

**Niet aangekondigde inspectie**

**Vopak Terminal Westpoort B.V.**

Amsterdam

**Inspectiedag 1 april 2019**

Datum definitief rapport: 25 april 2019

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vopak Terminal Westpoort B.V. te Westpoortweg 480, Amsterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 1 april 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Vopak Terminal Westpoort B.V. (verder te noemen VTAW). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 1 april 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is VTAW?*

VTAW voert voornamelijk activiteiten uit ten behoeve van de opslag, behandeling en overslag van brandstoffen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij VTAW de volgende onderdelen:

- De controle op de exploitatie met nadruk op werkvergunningen.
- Rondgang over het bedrijfsterrein met controle op orde en netheid.
- Lijst van gevaarlijke stoffen.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De uitvoering van de gecontroleerde werkzaamheden waren vergund en de beschreven maatregelen bij de uitvoering waren geïmplementeerd.
- De gegevens van het schip dat bezig was met het lossen van de lading kwam overeen met de procedure voor het laden- en lossen van schepen.
- De terminal ziet er verzorgd uit.
- De actuele stoffenlijst voldeed aan de daaraan gestelde eisen.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De stoffenlijst kan worden verbeterd door in de stoffenlijst in de kolommen die niet zijn ingevuld (GeVi-nummer, UN-nummer en het CAS-nummer), een verwijzing op te nemen naar de Veiligheidsinformatiebladen.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 1:  
Door gebruik te maken van een accumachine in gezoneerd gebied, waarvan niet kon worden aangetoond dat deze explosieveilig is, zijn niet alle maatregelen getroffen om een zwaar ongeval te voorkomen.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. De werkzaamheden zijn na constatering direct door het bedrijf stilgelegd, waarop de inspecteur het bevel heeft gegeven deze werkzaamheden met dit apparaat niet meer aan te vangen. De inspecteurs hebben ook een verbeterpunt geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.