

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij M&R Claushuis B.V. te Nijverheidsweg 26, Zeewolde

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 15 maart 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf M&R Claushuis B.V. (verder te noemen Claushuis). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 maart 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Claushuis?*

Het bedrijf zamelt metaalhoudend afval in en werkt dat op voor hergebruik.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Claushuis de volgende onderdelen:

- Opvolging van de actiepunten uit het inspectierapport 2017
- De orde en netheid binnen het bedrijf
- Of het bedrijf in beeld heeft welke zware ongevallen kunnen voorkomen en hoe dit wordt beoordeeld.
- De wijze waarop de veiligheid wordt beoordeeld bij wijzigingen van de bedrijfsvoering.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De actiepunten uit de Brzo-inspectie 2017 zijn opgevolgd
- De mobiele vloeistofkerende drempels in de loods voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn akkoord bevonden
- De maatregelen, genoemd in de veiligheidsstudie voor de kwikoven, zijn aanwezig
- De voor het bedrijf geldende gevaren zijn geïdentificeerd conform de geldende procedure
- Het team dat de veiligheidsstudies uitvoert, op grond van ervaring en kennisniveau, voldoet aan de voorgeschreven vereisten.
- Het bedrijf heeft een methode voor de vaststelling van basisoorzaken en deze is geïmplementeerd.
- Het bedrijf heeft een procedure ontwikkeld om de relatie tussen het gevaar en de LOC in beeld te brengen. Deze is geïmplementeerd.
- Het bedrijf heeft een procedure voor de wijze waarop de veiligheid wordt beoordeeld bij wijzigingen van de bedrijfsvoering.
- Het bedrijf houdt een overzicht bij met de organisatorische en technische veranderingen. Deze veranderingen worden volgens de procedure uitgevoerd.

*Wat waren de verbeterpunten?*

- De procedure "Verbetertraject Ageing" moet opgenomen worden in de het Preventie beleid zware ongevallen
- Er moet procedureel worden vastgelegd wie de kritische functie van KAM-coördinator (en voorzitter Brzo-team) ook tijdelijke mag invullen en welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden daarvoor nodig zijn.

*Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.