

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Veco bv te Karel van Gelreweg 22, Eerbeek

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 11 december 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Veco bv (verder te noemen Veco). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 11 december 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Veco?*

Veco vervaardigt technologisch hoogwaardige precisieproducten met gebruik van elektrochemische processen. Bij deze processen worden gevaarlijke stoffen gebruikt.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Veco de volgende onderdelen:

- de opvolging van de bevindingen van 2017;
- de noodorganisatie;
- het onderzoek van zware ongevallen.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Veco heeft de bevindingen van de inspectie in 2017 opgevolgd;
- Veco heeft het bedrijfsnoodplan en de noodorganisatie uitgebreid beschreven en deze zijn geschikt om de noodscenario's te beheersen;
- het onderhoud van de middelen voor de noodorganisatie is vastgelegd in het onderhoudsysteem.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- volledig vastleggen van alle trainingen van de medewerkers in de noodorganisatie;
- opnemen van het onderhoud van brandweerkleding in het onderhoudsysteem;
- de wijze waarop het onderhoud wordt uitgevoerd duidelijk vastleggen;
- het systematischer en met meer diepgang uitvoeren van onderzoeken van incidenten;
- het beter en eenduidiger vastleggen en uitvoeren van acties na het onderzoek van incidenten.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.