

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Veco B.V. te Karel van Gelreweg 22, Eerbeek

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 12 december 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Veco B.V. (verder te noemen: Veco). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 december 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Veco?*

Veco vervaardigt technologisch hoogwaardige precisieproducten met gebruik van elektrochemische processen. Bij deze processen worden gevaarlijke stoffen gebruikt.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Veco de volgende onderdelen:

- of de bevindingen van de inspectie in 2016 door Veco zijn opgevolgd;
- op welke wijze Veco incidenten onderzoekt;
- hoe het bedrijf invulling heeft gegeven aan ageing;
- hoe de afstroomrisico's door Veco in kaart zijn gebracht.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Veco heeft de bevindingen van de inspectie in 2016 opgevolgd;
- Veco voert uitvoerig incidentonderzoek uit en beschouwd daarbij ook ketenpartners;
- Veco heeft voldoende invulling gegeven aan ageing binnen het bedrijf.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Veco moet de afstroomroutes en de afstroomrisico's binnen het bedrijf duidelijker in kaart brengen.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat men het verbeterpunt gaat uitvoeren.