

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Hofman te Grimbergerweg 11, Notter

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 16 september 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Hofman (verder te noemen Hofman Topsport B.V.). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 september 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Hofman Topsport B.V.?*

Hofman Top Sport B.V. is een handelsonderneming die werkt met gevaarlijke stoffen (munitie en kruid) die valt onder het regime van het Besluit risico's zware ongevallen 2015.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Hofman Topsport B.V. de volgende onderdelen:

- Beoordeling kennisgeving Brzo;
- De veiligheid van de elektrische installatie;
- De administratieve organisatie en interne controle in het kader van de afvoer van afvalstoffen (milieu thema);
- Duurzaam ondernemen (milieu thema).

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Hofman heeft aangetoond dat de acties uit de bevindingen van de voorgaande Brzo inspectie (2015) zijn opgevolgd en afgerond;
- Hofman heeft aangetoond dat alle verbetermaatregelen ter verbetering van de elektrische installatie zijn uitgevoerd;
- Afvalstoffen worden afgegeven aan daartoe erkende vergunninghouders;
- Duurzaam ondernemen wordt door Hofman opgepakt. Alle verlichtingsarmaturen zijn in 2015 voorzien van energiezuinige LED-lampen en de isolatie van de dakconstructies bij de opslagen en het kantoor zijn verbeterd.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving.