

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Mainfreight Holding B.V. te Industriestraat 12, 's-Heerenberg

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 18 september 2019 en 22 oktober (onaangekondigd) controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Mainfreight Holding B.V. (verder te noemen Mainfreight). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 18 september 2019 en 22 oktober bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Mainfreight?*

Mainfreight is een (internationaal) logistiek dienstverlener (transportbedrijf met op- en overslag en distributie van verpakte goederen, waaronder gevaarlijke stoffen).

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Mainfreight de volgende onderdelen:

- bevindingen van de vorige inspectie;
- maatregelen en;
- noodorganisatie.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Mainfreight heeft de bevindingen van de vorige inspectie op een goede manier opgepakt.
- Mainfreight heeft op een goede manier rekening gehouden met de korte ontvluchtingstijd bij het activeren van de blusinstallatie.
- De maatregelen voor het scenario 'lekke verpakking' (1.000 liter) waren aanwezig en de werking kon door het personeel van Mainfreight worden uitgelegd.
- De BHV-ers van Mainfreight zijn bekend met hun taken vanuit het noodplan en laten dit zien bij een lifetest.
- Mainfreight heeft met een lifetest laten zien dat het scenario met een lekke verpakking goed wordt beheerst.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Mainfreight moet voor de opslag van lithium-ion batterijen nog meer veiligheidsmaatregelen nemen.
- Mainfreight kan de noodorganisatie nog verbeteren door de herkenbaarheid van de BHV-ers te vergroten en door de stofgegevens bij een alarmering sneller door te geven aan de BHV.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.