

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Agro Buren B.V. te De Geer 12, Tiel

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 13 december 2018 en 8 januari 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Agro Buren B.V. (verder te noemen Agro Buren). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 december 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Agro Buren?

Agro Buren verhandelt gewasbeschermingsmiddelen en aanverwante producten zoals kunstmest en slaat deze op.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Agro Buren de volgende onderdelen:

- Het onderhoud en inspecties om de inrichting in een goede staat te behouden.
- De planning voor noodsituaties.
- De milieurisicoanalyse in het veiligheidsrapport, voor wat betreft een lozing in het oppervlaktewater of naar een waterzuiveringsinstallatie.
- De afstroomroutes naar oppervlaktewater en de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Resultaten

Wat was op orde?

- Het bedrijf ziet er ordelijk en goed onderhouden uit.
- Men is goed bekend met de eigen procedures en voorschriften.
- Men is zich goed bewust van de gevaren die een CO₂-blusinstallatie met zich meebrengt.
- Verbeterpunten van voorgaande inspecties worden goed opgepakt.
- (Bijna) incidenten zijn goed afgehandeld.
- Een ontruimingsoefening is goed uitgevoerd.

Wat waren de verbeterpunten?

- Procedures en formulieren bevatten overlappingsen met andere documenten en kunnen in een aantal gevallen eenduidiger en eenvoudiger.
- Formulieren kunnen met meer zorgvuldigheid worden ingevuld.
- De procedure "noodgevallen en lekkages" borgt onvoldoende de systematische analyse van voorzienbare noodsituaties.
- Het noodplan is op een aantal punten niet geheel actueel.
- Bij de opslag van de CO₂-cilinders van de blusinstallatie is meer aandacht nodig voor noodverlichting en vluchtwegaanduiding.
- Het actueel en compleet houden van de actuele stoffenlijst kan verbeterd worden.
- Waterstofperoxide oplossing werd opgeslagen terwijl dit niet vergund is.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- De beschrijving risico's voor het milieu, voor wat betreft een lozing in het oppervlaktewater of naar een waterzuiveringsinstallatie, is onvoldoende beschreven in het veiligheidsrapport.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.