

# Samenvatting

Samenvatting Brzo-inspectierapport Recticel Nederland B.V.

Informatie over wat het Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op <http://www.brzoplus.nl>

## Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

## Inleiding

Op 10 december 2014 controleerde een inspectieteam tijdens een onaangekondigde inspectie het bedrijf Recticel Nederland B.V. te Kesteren (hierna: Recticel). De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 10 december 2014 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is Recticel?

Recticel is een bedrijf dat met behulp van chemicaliën kunststofschuim maakt. Dit kunststofschuim wordt onder andere toegepast in matrassen en meubels. Door de hoeveelheid chemicaliën die Recticel gebruikt en door de gevaarseigenschappen van deze chemicaliën is Recticel een Brzo-bedrijf.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Recticel de volgende onderdelen:

- werkvergunningen;
- het vervangen van een overvulbeveiliging;
- de stoffenlijst voor de externe hulpdiensten;
- de procedure voor noodsituaties.

## Resultaten

Wat was op orde

Recticel geeft een inzichtelijk beeld hoe in de praktijk werkvergunningen worden toegepast.

Verbeterpunten (geen overtredingen)

Regelmatig is Recticel in de afgelopen tijd bij Brzo inspecties door het inspectieteam gewezen op tekortkomingen.

Hierop heeft Recticel verschillende malen toegezegd de tekortkomingen te zullen verhelpen. Het bedrijf heeft daartoe een plan van aanpak opgesteld waarin de verschillende acties werden benoemd en aangegeven werd wanneer een tekortkoming zou worden opgeheven. Het is teleurstellend dat bij deze inspectie verbeterpunten zijn aangetroffen waarvan Recticel had aangegeven dat ze deze zomer zouden worden opgelost.

## Overtredingen

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Een magazijnstelling was zo zwaar beschadigd dat hierdoor gevaar zou kunnen ontstaan voor de werknemers. Op last van de Inspectie SZW is deze stelling buiten gebruik gesteld. Dit is een overtreding die direct is beëindigd.

#### Overtredingen in categorie 2

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in deze categorie:

Het formulier van de werkvergunning bevat onderdelen waarvan niet duidelijk is waar deze toe dienen. Er zijn verschillen tussen de werkinstructie 'Werkvergunningen' en het formulier van de werkvergunning zelf. Controles op het juist invullen van werkvergunningen vinden niet structureel plaats. Verantwoordelijkheden van medewerkers bij het invullen en toepassen van werkvergunningen zijn niet eenduidig vastgelegd en worden daardoor in de praktijk niet eenduidig toegepast.

Bij werkzaamheden aan de sprinklerinstallatie wordt de werkvergunning in het geheel niet toegepast.

Recticel heeft geen procedure waarin de systematische identificatie van noodsituaties geborgd is.

#### Eindoordeel

Bij Recticel Nederland bv zijn twee overtredingen aangetroffen.

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een of meer overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgcacties tot alle overtredingen zijn verholpen.