

# Samenvatting Brzo-inspectierapport Technoplating

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

## Inleiding

Op 30 september 2014 controleerde een inspectieteam het bedrijf Technoplating Nijkerk B.V. te Nijkerk. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 30 september 2014 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

### *Wat voor een bedrijf is Technoplating?*

Technoplating verchromt en vernikkelt metalen onderdelen voor verschillende industrieën.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Technoplating:

- de veilige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden,
- het voorbereid zijn op noodsituaties,
- de stoffenlijst voor de hulpverleningsdiensten.

## Resultaten

### *Wat was op orde*

Technoplating laat zien dat zij naar aanleiding van de bevindingen in 2013 het veiligheidsmanagementsysteem weer verder heeft verbeterd.

Om ervoor te zorgen dat onderhoudswerkzaamheden veilig worden uitgevoerd is een werkwijze beschreven. De betrokken medewerker is bekend met de werkwijze en volgt deze. In de werkwijze is de stap voor het beoordelen van de risico's bij onderhoudswerkzaamheden nieuw. Deze wordt op dit moment ingevoerd in de organisatie.

Technoplating is goed voorbereid op noodsituaties. Hiervoor is een bedrijfsnoodplan aanwezig. Het bedrijf laat zien dat dit plan ook wordt geoefend.

Er is een actuele stoffenlijst voor de hulpverleningsdiensten beschikbaar.

### *Verbeterpunten (geen overtredingen)*

De werkwijze voor het veilig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden (werkvergunningen) moet worden aangevuld. Deze is nu niet van toepassing op eigen medewerkers en dit moet wel.

De stoffenlijst moet worden aangevuld met de identificatienummers van de gebruikte stoffen (CAS- en Gevi-nummers) en de gevaarlijke stoffen in de procesbaden.

### *Overtredingen*

Er zijn geen overtredingen aangetroffen.

### *Eindoordeel*

Technoplating laat een proactieve houding zien.

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs enkele verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.